

# 壓克力走光機



## ■ 安全性

走光機以水作為燃料，使用電解原理只要加水就有火，無須使用氧氣或是乙炔等高壓氣體鋼瓶，消除因為儲放鋼瓶的危險困擾。

## ■ 經濟實用

使用成本便宜，使用期間每小時電費僅在台幣50元以下。

## ■ 操作方法簡便快速

噴槍小巧輕便容易操作，火嘴更換僅需數秒，均按照標準作業注意使用；燃料添加蒸餾水、純水即可。

## ■ 火焰溫度控制

能夠藉由添加水、酒精、甲醇、丙酮或是MEK等溶劑  
調控火焰溫度在1200℃~3300℃之間，以適應不同焰溫要求。

型號	GW-405	GW-406	GW-506
功率	450Watts	700Watts	1700Watts
電解槽容量	700 c. c.	1000c. c.	3000 c. c.
水消耗量	30 c. c. /hr	40c. c. /hr	80 c. c. /hr
溶劑消耗量	10 c. c. /hr	10c. c. /hr	20-25 c. c. /hr
電源	110V、1Phase、50/60Hz		220V、1Phase、50/60Hz
機器尺寸	40x25x20 cm	45x35x28 cm	61x37x46 cm
淨重	22kg	35kg	60kg
毛重	26kg	45kg	70kg